



# 품질검사성적서

시료명(생산국) : 낙서방지용 페인트(대한민국)      발급번호 : 16C0816064  
 시료채취장소 : 서울 가좌 행복주택 건설공사 1공구      접수일자 : 2016년 08월 16일  
 성과이용목적 : 품질시험용      시료채취일 : 2016년 08월 16일  
 공사명 : 서울 가좌 행복주택 건설공사 1공구      생산자 : 삼화페인트공업(주)  
 발주자 : 한국토지주택공사      재고량 : 18ℓ\*50  
 시공자 : 진흥기업(주), (주)한라, 삼환기업(주), 가산종합건설(주)      착공일 : 2014년 06월 12일  
 의뢰인 : 진흥기업(주) 조강호      준공예정일 : 2016년 12월 19일  
 국가중요시설 : 해당없음  
 주소 : 서울특별시 마포구 성산동 128-1번지

귀하가 품질시험-검사를 의뢰한 위 시료에 대하여 아래 시험 방법에 따라 시험-검사한 결과를 「건설기술 진흥법 시행규칙」 제56조제3항에 따라 다음과 같이 알려드립니다.

## - 결 과 -

연 번	시험-검사종목	단 위	적용규격	시험-검사결과	책임기술자			시험-검사자	
					자격종목 및 자격증 번호	성 명	서 명	성 명	서 명
1	도막의 상태	-	LH전문시방서 (45510)	양호	건설재료시험 기사 05201102108C	정소영		권태현	
2	용기내 상태	-		이상없음					
3	안료분	%		27					
4	주도	K.U		82					
5	연화도	N.S		6					
6	비휘발분	%		58					
7	건조시간(경화)	h		2					
8	광택(60°)	-		45					
9	붓 작업성	-		이상없음					
10	내수성(48h)	-		이상없음					
11	내알칼리성(48h)	-		이상없음					
12	내오염성	-		이상없음					

끝.

- 시료채취자 : (주)한라 품질관리자 강 윤 기
- 시료채취입회자 : 한국토지주택공사 건축감독 서 명 식

이 시험-검사 결과는 당초 의뢰 시 제출된 시료에 대한 결과이므로 다른 목적으로 이용을 금지합니다.

2016년 09월 02일

**재단법인 한국건설산업품질연구원장**

경기도 용인시 처인구 모현면 왕림로 68-3 Tel:(031)322-0325~7 Fax:(031)322-0098



유의사항 : 책임기술자 및 시험-검사자의 성명과 서명이 없는 경우에는 결과에 대한 보증을 할 수 없습니다.